

Gebäude / Haustechnik

© Vergilbung von Fenster-
elementen durch
Weichmachermigration aus
Dichtgummi



© Undichtigkeit an
Tiefkühlkammer



© Regenwassereintrich nach
Dachsanierung

